

Prüfbericht

Tourist-Information Plön


Ausgabe für Menschen mit einer Sehbehinderung und blinde Menschen



Prüfergebnis

Die **Tourist-Information Plön** wurde am 27.02.2014 durch einen zertifizierten Erheber evaluiert und durch die Prüfstelle mit dem Zertifikat

„Information zur Barrierefreiheit“



ausgezeichnet und darf das Kennzeichen von **Juli 2014 bis Juni 2017** führen.

Kriterien






Die Kennzeichnung „**Information zur Barrierefreiheit**“ bedeutet u.a.:

- alle Daten und Angaben zur Zugänglichkeit sind von externen Personen **detailliert** erhoben und **geprüft** worden
- Sie können sich auf alle Daten und Angaben **verlassen**






Zudem haben die Mitarbeiter des Betriebs eine **Schulung** zum Thema „**Barrierefreiheit – Komfort- und Qualitätsmerkmal für Alle**“ besucht und es liegen ausführliche Daten zur Zugänglichkeit des gesamten Angebotes vor. Diese Daten wurden von **externen, speziell geschulten Erhebern** vor Ort evaluiert. Es handelt sich somit um **keine** Selbsteinschätzung des Betriebs.

Überblick über das Prüfergebnis

Für folgende Bereiche wurden die detaillierten Erhebungsdaten aufbereitet und können von Ihnen genutzt werden. Bitte entscheiden Sie selbst, ob die Zugänglichkeit für **Ihre Anforderungen** ausreicht.

<div style="display: flex; align-items: center;"> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin-right: 10px;"> Information zur Barrierefreiheit </div>  </div>						
Teilergebnis: Eingang		-	-	-	-	
Teilergebnis: Kundenraum und WC		✓	-	-	-	
Teilergebnis: Bistro		✓	-		-	






Der Eingang zur Tourist-Information Plön

<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; display: inline-block;"> Information zur Barrierefreiheit </div> 							
Teilergebnis: Wege zum Eingang, Tür		-	-	-	-		
In Rosa hinterlegt: Anforderung zur Erreichung der jeweiligen Stufe und für die Personengruppe ✓ zeigt an, dass das Kriterium erfüllt wird - zeigt an, dass die Anforderung der jeweilige Stufe nicht erfüllt ist	Stufe	1	2	1	2		
Weg vom Parkplatz zum Haupteingang						IST-Zustand	201 Weg außen
Es muss eine gut sichtbare Gehwegbegrenzung vorhanden sein. (z.B. Rasenkantensteine)	S1,S2	-	-			nein	201.117
Es muss eine gut tastbare Gehwegbegrenzung vorhanden sein. (z.B. Rasenkantensteine)	B1,B2			-	-	nein	201.117
Die Breite des Weges beträgt mind. 120 cm. (Tol: 118 cm)	B2				✓	500 cm	201.101
Es müssen Leitstreifen als Bodenindikatoren vorhanden sein.	B2				-	nein	201.118
Eingangsbereich						IST-Zustand	104 Eingang
Der Eingangsbereich muss farblich kontrastierend zur Umgebung abgesetzt sein.	S2		✓			ja	104.102
Der Eingangsbereich muss hell und blendfrei ausgeleuchtet sein.	S2		-			nein	104.103

Der Eingangsbereich muss durch einen taktil wahrnehmbaren Bodenbelagswechsel erkennbar sein.	B2				✓	ja	104.104
Eingangstür							206 Tür
Die Tür darf keine Karussell- oder Rotationstür sein.	S2,B2		✓		✓	nein	206.101
Die Tür bzw. der Türrahmen muss farblich kontrastierend zur Umgebung abgesetzt sein.	S2		✓			ja	206.105
Glastüren (ganz oder teilweise) müssen mit Sicherheitsmarkierungen gekennzeichnet sein.	S1,S2	✓	✓			ja	206.106
Weg vom Parkplatz zum Bistro-Eingang						IST-Zustand	201 Weg außen
Es muss eine gut sichtbare Gehwegbegrenzung vorhanden sein. (z.B. Rasenkantensteine)	S1,S2	-	-			nein	201.117
Es muss eine gut tastbare Gehwegbegrenzung vorhanden sein. (z.B. Rasenkantensteine)	B1,B2			-	-	nein	201.117
Die Breite des Weges beträgt mind. 120 cm. (Tol: 118 cm)	B2				✓	230 cm	201.101
Es müssen Leitstreifen als Bodenindikatoren vorhanden sein.	B2				-	nein	201.118
Eingangsbereich						IST-Zustand	104 Eingang
Der Eingangsbereich muss farblich kontrastierend zur Umgebung abgesetzt sein.	S2		✓			ja	104.102
Der Eingangsbereich muss hell und blendfrei ausgeleuchtet sein.	S2		-			nein	104.103
Der Eingangsbereich muss durch einen taktil wahrnehmbaren Bodenbelagswechsel erkennbar sein.	B2				-	nein	104.104
Eingangstür Bistro							206 Tür
Die Tür darf keine Karussell- oder Rotationstür sein.	S2,B2		✓		✓	nein	206.101

Die Tür bzw. der Türrahmen muss farblich kontrastierend zur Umgebung abgesetzt sein.	S2		✓			ja	206.105
Glastüren (ganz oder teilweise) müssen mit Sicherheitsmarkierungen gekennzeichnet sein.	S1,S2	✓	✓			ja	206.106

Die Tourist-Information Plön




<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; display: inline-block;"> Information zur Barrierefreiheit </div> 							
Teilergebnis: Tourist-Information		✓	-	-	-		
In Rosa hinterlegt: Anforderung zur Erreichung der jeweiligen Stufe und für die Personengruppe ✓ zeigt an, dass das Kriterium erfüllt wird - zeigt an, dass die Anforderung der jeweilige Stufe nicht erfüllt ist	Stufe	1	2	1	2		
Kundenraum						IST-Zustand	109 Raum
Zwischen der Fußbodenstruktur und der angrenzenden Bodenstruktur muss ein visueller Kontrast bestehen.	S2		-			nein	109.203
Es muss ein taktiler Kontrast zwischen der Fußbodenstruktur und der angrenzenden Bodenstruktur bestehen, oder die Wand kann als Leitlinie genutzt werden.	B2				-	nein	109.204/.206
Es dürfen keine Hindernisse vorhanden sein, z.B. in den Raum ragende Gegenstände etc.	S2,B2		✓		✓	keine	109.205

Es müssen gut tastbare Orientierungshilfen im Fußboden vorhanden sein.	B2				-	nein	109.207
Tresen							105 Schalter/ Tresen
Der Schalter/Tresen/Kasse muss hell ausgeleuchtet sein.	S2		✓			ja	105.101
Der Weg von der Eingangstür zum Schalter/Tresen, zur Kasse muss mit Leitstreifen als Bodenindikatoren gekennzeichnet sein.	B2				-	nein	105.102
Beschilderung						IST-Zustand	212 Beschilderung
Zwischen Schrift/Piktogramm und Hintergrund muss ein guter hell-dunkel Kontrast bestehen.	S1,S2	✓	✓			ja	212.101
Wesentliche Informationen, deren Informationsgehalt über Zahlen-, Buchstaben- oder Piktogrammangaben hinausgehen, sind zusätzlich taktil erfassbar (z.B. Prismen- oder Reliefschrift).	B2				-	nein	212.102
Wesentliche Informationen, deren Informationsgehalt über Zahlen-, Buchstaben- oder Piktogrammangaben hinausgehen, sind zusätzlich in Brailleschrift verfügbar.	B2				-	nein	212.103
Wesentliche Informationen, deren Informationsgehalt über Zahlen-, Buchstaben- oder Piktogrammangaben hinausgehen, sind zusätzlich akustisch abrufbar sein.	B2				-	nein	212.104
Weg vom Kundenraum zum WC							205 Weg
Der Flur/Weg/Gang muss hell und blendfrei ausgeleuchtet sein.	S2		✓			ja	205.107
Der Flur/Weg/Gang muss farblich kontrastierend gestaltet sein.	S2		-			nein	205.108
Die Wand muss als Orientierungsleitlinie genutzt werden können.	B2				-	nein	205.110
Es dürfen keine Hindernisse vorhanden sein, z.B. in den Weg ragende Gegenstände etc.	S2,B2		-		-	ja, Aufsteller	205.111
Der Weg ist visuell kontrastreich von der Umgebung abgesetzt.	S2		-			nein	205.112

Es müssen gut tastbare Orientierungshilfen im Fußboden vorhanden sein, oder andere bauliche Elemente können als Orientierung genutzt werden.	B1,B2			-	-	nein	205.113
Leitstreifen müssen als Bodenindikatoren vorhanden sein.	S2,B2		-		-	nein	205.114
Tür vom Kundenraum zum Vorraum							206 Tür
Die Tür darf keine Karussell- oder Rotationstür sein.	S2,B2		✓		✓	nein	206.101
Die Tür bzw. der Türrahmen muss farblich kontrastierend zur Umgebung abgesetzt sein.	S2		-			nein	206.105
Glastüren (ganz oder teilweise) müssen mit Sicherheitsmarkierungen gekennzeichnet sein.	S1,S2					keine Glastür	206.106
Vorraum/Flur vor dem WC							205 Weg
Der Flur/Weg/Gang muss hell und blendfrei ausgeleuchtet sein.	S2		✓			ja	205.107
Der Flur/Weg/Gang muss farblich kontrastierend gestaltet sein.	S2		✓			ja	205.108
Die Wand muss als Orientierungsleitlinie genutzt werden können.	B2				✓	ja	205.110
Es dürfen keine Hindernisse vorhanden sein, z.B. in den Weg ragende Gegenstände etc.	S2,B2		✓		✓	keine	205.111
Der Weg ist visuell kontrastreich von der Umgebung abgesetzt.	S2		-			nein	205.112
Es müssen gut tastbare Orientierungshilfen im Fußboden vorhanden sein, oder andere bauliche Elemente können als Orientierung genutzt werden.	B1,B2			-	-	nein	205.113
Leitstreifen müssen als Bodenindikatoren vorhanden sein.	S2,B2		-		-	nein	205.114
Bedienelemente							
Bedienelemente müssen visuell kontrastreich gestaltet sein.	S2		-			nein	205.201
Bedienelemente müssen taktil erfassbar sein.	B2				✓	ja	205.203
Tür zum WC							206 Tür

Die Tür darf keine Karussell- oder Rotationstür sein.	S2,B2		✓		✓	nein	206.101
Die Tür bzw. der Türrahmen muss farblich kontrastierend zur Umgebung abgesetzt sein.	S2		-			nein	206.105
Glastüren (ganz oder teilweise) müssen mit Sicherheitsmarkierungen gekennzeichnet sein.	S1,S2					keine Glastür	206.106
Beschilderung WC						IST-Zustand	212 Beschilderung
Zwischen Schrift/Piktogramm und Hintergrund muss ein guter hell-dunkel Kontrast bestehen.	S1,S2	✓	✓			nein	212.101
Wesentliche Informationen, deren Informationsgehalt über Zahlen-, Buchstaben- oder Piktogrammangaben hinausgehen, sind zusätzlich taktil erfassbar (z.B. Prismen- oder Reliefschrift).	B2				-	nein	212.102
Wesentliche Informationen, deren Informationsgehalt über Zahlen-, Buchstaben- oder Piktogrammangaben hinausgehen, sind zusätzlich in Brailleschrift verfügbar.	B2				✓	ja	212.103
Wesentliche Informationen, deren Informationsgehalt über Zahlen-, Buchstaben- oder Piktogrammangaben hinausgehen, sind zusätzlich akustisch abrufbar sein.	B2				-	nein	212.104

Das Bistro in der Tourist-Information Plön

						
Teilergebnis: Speiseraum/Restaurant		✓	-		-	
In Rosa hinterlegt:	Stufe	1	2	1	2	

Anforderung zur Erreichung der jeweiligen Stufe und für die Personengruppe							
<ul style="list-style-type: none"> ✓ zeigt an, dass das Kriterium erfüllt wird - zeigt an, dass die Anforderung der jeweilige Stufe nicht erfüllt ist 							
Restaurant/Speiseraum						IST-Zustand	106 Speiser.
Raum							
Es dürfen keine Hindernisse vorhanden sein, z.B. in den Raum ragende Gegenstände etc.	S2,B2		✓		✓	keine	106.202
Assistenzhunde (Begleithunde, Blindenhunde etc.) dürfen mitgebracht werden.	B2				✓	ja	106.204
Speisekarte							
Die Schrift der Speisekarte muss schnörkellos und kontrastreich gestaltet sein.	S2		-			nein	106.501
Die Speisekarte muss in Brailleschrift bzw. auf einer barrierefreien Internetseite verfügbar sein.	B2				-	nein	106.502
Beschilderung						IST-Zustand	212 Beschilderung
Zwischen Schrift/Piktogramm und Hintergrund muss ein guter hell-dunkel Kontrast bestehen.	S1,S2	✓	✓			nein	212.101
Wesentliche Informationen, deren Informationsgehalt über Zahlen-, Buchstaben- oder Piktogrammangaben hinausgehen, sind zusätzlich taktil erfassbar (z.B. Prismen- oder Reliefschrift).	B2					keine vorhanden	212.102
Wesentliche Informationen, deren Informationsgehalt über Zahlen-, Buchstaben- oder Piktogrammangaben hinausgehen, sind zusätzlich in Brailleschrift verfügbar.	B2					keine vorhanden	212.103
Wesentliche Informationen, deren Informationsgehalt über Zahlen-, Buchstaben- oder Piktogrammangaben hinausgehen, sind zusätzlich akustisch abrufbar sein.	B2					keine vorhanden	212.104

